

رفع مشکل نصب ویندوز سون از بوت در برخی از مادربردها

گاهی اوقات هنگام نصب ویندوز با خطای code-5 مواجه می‌شویم و به هیچ عنوان قابلیت نصب

ویندوز از طریق بوت را نداریم. برای رفع این مشکل ابتدا باید فایل "win7-code5" را داشته

باشیم پس با نرم افزار Power ISO فایل ذکر شده را به محتویات دی و سی دی ویندوز

سون تزریق می‌کنیم. به این ترتیب که از منوی فایل و گزینه Open فایل ذکر شده را

در برنامه باز می‌کنیم پس تمام فایل های ویندوز سون را انتخاب کرده و به داخل محیط برنامه

سمت راست drag می‌کنیم. حالا از منوی Tools گزینه Burn را انتخاب و شروع به راییت کردن

دی و سی دی می‌کنیم. حالا ما یک دی و سی دی نصب ویندوز سون بدون مشکل داریم

و میتوان بدون هیچ مشکلی سیستم را بوت کرده و ویندوز را نصب کنیم.